










序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
1	GX-B1598/24-2-25045	2025. 4. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.66%，小于5%为正常。		
2	GX-B1598/24-2-25046	2025. 4. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.45%，小于5%为正常。		
3	GX-B1598/24-2-25047	2025. 4. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.29%，小于5%为正常。		

4	GX-B1598/24-2-25048	2025. 4. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.57%，小于5%为正常。	 2025/3/20
5	GX-B1328/20-2-25050	2025. 4. 3	本次共检绝缘手套186只，186只绝缘手套所检项目合格。	 2025.3.20
6	GX-B1328/20-2-25051	2025. 4. 3	本次共检绝缘靴50只，50只绝缘靴所检项目合格。	 2025.3.20

7	GX-B1328/20-2-25052	2025. 4. 3	本次共检绝缘手套56只，56只绝缘手套所检项目合格。	
8	GX-B1328/20-2-25053	2025. 4. 3	本次共检绝缘靴68只，68只绝缘靴所检项目合格。	
9	GX-B1328/20-2-25054	2025. 4. 3	本次共检验电器9支，9支验电器所检项目合格。	

10	GX-B1328/20-2-25055	2025. 4. 3	本次共检携带式接地和接地短路装置21套，21套携带式接地和接地短路装置合格。	
11	GX-B1304/21-2-25004	2025. 4. 3	综合判定：合格。	
12	GX-B1328/20-2-25035	2025/4/7	本次共检绝缘手套72只，72只绝缘手套合格。	

13	GX-B1328/20-2-25036	2025/4/7	本次共检绝缘靴 70只，70只绝缘靴合格。		 2025/08/18	
14	GX-B1598/24-2-25069	2025/4/7	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 1.43%，小于5%为正 常。		 2025/08/10	
15	GX-B1598/24-2-25070	2025/4/7	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 1.41%，小于5%为正 常。		 2025/08/10	

16	GX-B1451/20-2-25208~25215	2025. 4. 7	本次共检高压开关柜8台，8台高压开关柜所检项目合格。			
17	GX-B1451/20-2-25147~25155	2025. 4. 7	本次共检高压开关柜9台，9台高压开关柜所检项目合格。			
18	GX-B1322/21-2-25073~25079	2025. 4. 7	本次共检验电力电缆7条，7条电力电缆所检项目合格。			

19	GX-B1322/21-2-25080~25090	2025. 4. 7	本次共检验电力电缆11条，11条所检项目合格。	
20	GX-B1329/21-2-25108~25109	2025/4/7	本次共检氧化锌避雷器2组，2组所检项目合格。	