序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
6	GX-B1594/21-9-23008	2023年4月13日	该局部通风机共 检5项,除流量、 全压不判定外, 其他所检项目均 合格。	
7	GX-B1594/21-9-23009	2023年4月13日	该局部通风机共 检5项,除流量、 全压不判定外, 其他所检项目均 合格。	

8	GX-B1594/21-9-23010	2023年4月13日	该局部通风机共 检5项,除流量、 全压不判定外, 其他所检项目均 合格。	
9	GX-B1594/21-9-23011	2023年4月13日	该局部通风机共 检5项,除流量、 全压不判定外, 其他所检项目均 合格。	

10	GX-B1341/21-9-23037	4. 13	综合判定: 合格	2023 3.11
11	GX-B1341/21-9-23038	4. 13	综合判定: 合格	2023.11

12	GX-B1343/ 21 - 9 -2 3006	4. 13	1. 矿井总风量: 2321.5m3/min; 2. 主通风机风量: 2418.9m3/min; 3. 矿井有效风量: 1601.9m3/min; 4. 矿井有效风量率: 66.2%; 5. 机站风量: 西斜井风机1133.1m3/min; 东斜井风机1285.8m3/min; 6. 机站风压: 西斜井风机842Pa, 东斜井风机677Pa; 7. 矿井通风阻力: 西斜井系统847.1Pa。
13	GX-B1347/2 1 - 9 -2 3007	4. 13	 风量(风速)合格率: 100%,大于65%, 合格; 风质合格率: 100%,大于90%, 合格; 作业环境空气质量合格率: 100%,大于60%,合格: 布井有效风量率66.2%,大于60%,合格; 风机全压效率为70.4%,大于70%,合格; 风型供需比1.63,符合1.32≤β≤1.67要求,合格; 综合指标88.1%,大于72%,合格。

14	GX-B1594/21-9-23008	2023年4月13日	该局部通风机共 检5项,除流量、 全压不判定外, 其他所检项目均 合格。	200
15	GX-B1594/21-9-23009	2023年4月13日	该局部通风机共 检5项,除流量、 全压不判定外, 其他所检项目均 合格。	

16	GX-B1594/21-9-23010	2023年4月13日	该局部通风机共 检5项,除流量、 全压不判定外, 其他所检项目均 合格。	
17	GX-B1594/21-9-23011	2023年4月13日	该局部通风机共 检5项,除流量、 全压不判定外, 其他所检项目均 合格。	