

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
1	GX-B1525/21-8-22062	2022. 6. 2	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。		
2	GX-B1525/21-8-22063	2022. 6. 2	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。		
3	GX-B1525/21-8-22064	2022. 6. 2	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。		

4	GX-B1525/21-8-22065	2022. 6. 2	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	 A photograph showing a worker in a blue protective suit and red helmet inspecting a green industrial fan with a red mesh cover. The fan is located in an industrial setting with various pipes and structures in the background. A date stamp '2022.05.08' is visible in the bottom right corner of the image.
---	---------------------	------------	--	--