

| 序号 | 报告编号 | 发布日期 | 结论 | 影像资料 |
|----|---------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | GX-B1451/20-3-25161 | 2025年4月2日 | 所检项目合格。 |  |
| 2 | GX-B1313/21-3-25070~25072 | 2025年4月3日 | 本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。 |  |
| 3 | GX-B1322/21-3-25104~25105 | 2025年4月3日 | 本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|---|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | GX-B1319/21-3-25011 | 2025年4月7日 | 所检项目合格。 |  |
| 5 | GX-B1313/21-3-25065~25068 | 2025年4月3日 | 本次共检电力变压器4台，4台电力变压器所检项目合格。 |  |
| 6 | GX-B1322/21-3-25101~25103 | 2025年4月3日 | 本次共检电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | GX-B1324/21-3-25021 | 2025年4月2日 | 所检项目合格。 |  |
|---|---------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|