

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
8	GX-B1322/21-3-25098~25100	2025年4月10日	本次共检电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。	
9	GX-B1328/20-3-25047	2025年4月7日	本次共检绝缘手套2只，2只绝缘手套合格。	
10	GX-B1328/20-3-25048	2025年4月7日	本次共检绝缘靴2只，2只绝缘靴合格。	

11	GX-B1328/20-3-25049	2025年4月7日	合格。	
12	GX-B1328/20-3-25050	2025年4月7日	合格。	
13	GX-B1328/20-3-25051	2025年4月7日	合格。	

14	GX-B1313/21-3-25059~25061	2025年4月10日	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。	
15	GX-B1625/24-3-25001	2025/4/11	所检项目合格。	
16	GX-B1321/20-3-25440~25452	2025年4月14日	本次共检电力电缆13条，13条电力电缆所检项目合格。	

17	GX-B1321/20-3-25401~25412	2025年4月14日	本次共检电力电缆12条， 12条电力电缆所检项目合格。	 2025.03.17
18	GX-B1321/20-3-25413~25425	2025年4月14日	本次共检电力电缆13条， 13条电力电缆所检项目合格。	 2025.03.19
19	GX-B1321/20-3-25426~25432	2025年4月14日	本次共检电力电缆7条， 7条电力电缆所检项目合格。 。	 2025.03.20

20	GX-B1321/20-3-25433~25439	2025年4月14日	本次共检电力电缆7条，7条电力电缆所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a red hard hat and blue uniform working on a piece of equipment. The date 2025.03.21 is visible in the bottom right corner of the image.
21	GX-B1323/21-3-25101~25105	2025年4月11日	所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a blue uniform and orange hard hat standing in an industrial setting. The date 2025.03.19 is visible in the bottom right corner of the image.