

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
165	GX-B1364/22-A-25388	2025/4/14	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
166	GX-B1363/22-A-25220	2025/4/14	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
167	GX-B1363/22-A-25221	2025/4/14	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
168	GX-B1364/22-A-25381	2025/4/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
169	GX-B1364/22-A-25382	2025/4/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
170	GX-B1364/22-A-25383	2025/4/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
171	GX-B1364/22-A-25384	2025/4/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
172	GX-B1364/22-A-25380	2025/4/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
173	GX-B1364/22-A-25379	2025/4/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
174	GX-B1364/22-A-25385	2025/4/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
175	GX-B1364/22-A-25386	2025/4/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
176	GX-B1364/22-A-25387	2025/4/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
177	GX-B1363/22-A-25222	2025/4/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
178	GX-B1363/22-A-25223	2025/4/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
179	GX-B1363/22-A-25224	2025/4/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
180	GX-B1461/22-A-25003	2025/4/17	拉伸强度实测值见报告内页；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
181	GX-B1363/22-A-25197	2025/4/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
182	GX-B1363/22-A-25198	2025/4/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
183	GX-B1363/22-A-25225	2025/4/17	所检项目合格。	 <p data-bbox="1711 1145 1872 1174">2025.04.14</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
184	GX-B1363/22-A-25227	2025/4/17	所检项目合格。	 <p>The photograph shows two men in light-colored work jackets and dark pants inspecting a large, rusted metal boiler. They are wearing yellow gloves. The boiler has a yellow warning triangle on its side. In the background, there is a window with a white curtain and a green floor fan. The date '2025.04.14' is printed in orange in the bottom right corner of the image.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
185	GX-B1363/22-A-25215	2025/4/17	所检项目合格。	 <p>The photograph shows two men in light blue work uniforms inspecting a large, rusted industrial machine. One man is on the left, leaning over the machine, while the other is on the right, looking into an open compartment. The machine has a prominent vertical pipe on top. In the background, there is a window with a view of trees and a large green floor fan. The date '2025.04.11' is printed in orange in the bottom right corner of the photo.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
186	GX-B1363/22-A-25194	2025/4/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
187	GX-B1367/22-A-25038	2025/4/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
188	GX-B1367/22-A-25037	2025/4/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
189	GX-B1363/22-A-25217	2025/4/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
190	GX-B1363/22-A-25218	2025/4/18	所检项目合格。	 <p>The photograph shows two men in light blue work uniforms inspecting a large, rusted industrial furnace. The furnace is a tall, rectangular metal cabinet with a large door open on the left side. One man is leaning into the furnace, while the other stands beside him. To the right of the furnace is a green floor fan. In the background, there is a window with a white frame and light-colored curtains. The floor is dark and appears to be concrete. A date stamp '2025.04.15' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
191	GX-B1363/22-A-25219	2025/4/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
192	GX-B1366/25-A-25031	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
193	GX-B1366/25-A-25029	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
194	GX-B1365/25-A-25028	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
195	GX-B1366/25-A-25030	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
196	GX-B1365/25-A-25029	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
197	GX-B1364/22-A-25389	2025/4/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
198	GX-B1364/22-A-25390	2025/4/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
199	GX-B1364/22-A-25391	2025/4/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
200	GX-B1364/22-A-25392	2025/4/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
201	GX-B1365/25-A-25030	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
202	GX-B1365/25-A-25031	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
203	GX-B1365/25-A-25032	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
204	GX-B1365/25-A-25033	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
205	GX-B1365/25-A-25034	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
206	GX-B1365/25-A-25035	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
207	GX-B1366/25-A-25032	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
208	GX-B1366/25-A-25033	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
209	GX-B1366/25-A-25034	2025/4/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
210	GX-B1366/25-A-25035	2025/4/19	所检项目全部合格。	